



## 1. Generelt

Sanksjonsmønsteret er laget av Treteknisk og er godkjent av Kledningskontrollens styre. Det er definert tre kategorier av avvik:

Kategori	Forklaring
<b>A</b> Mindre alvorlige avvik	Denne kategorien brukes når det foreligger avvik fra spesifiserte krav som har liten innvirkning på produktkvaliteten.
<b>B</b> Vesentlige avvik	Denne kategorien brukes når det foreligger avvik fra spesifiserte krav som har betydning for produktkvaliteten.
<b>C</b> Meget alvorlige avvik	Denne kategorien brukes når det foreligger avvik fra spesifiserte krav som har stor betydning for produktkvaliteten.

## 2. Ileggelse av sanksjoner

Avvik	A	B	C
<b>Prikkbelastning</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>18</b>
<b>Bedriftens kontrollperm (skal ligge på malingsanlegg)</b>			
Produksjonsjournal (antall mangler i protokollføring)	1-2	Flere enn 2	Ikke fulgt opp
Spesifikasjoner (teknisk datablad og sikkerhetsdatablad til overflateprodukter)	Ufullstendig	Mangler fullstendig	
Avtaler med malingsleverandør		Ingen godkjenning av malingsleverandør i tilfelle overflateprodukter benyttes utenfor de tekniske spesifikasjoner	
Kalibreringslogg til vekt	Mangelfull		
Kalibreringslogg til fuktmåler	Mangelfull		



## Sanksjonsmønster for Kledningskontrollen

KK 07

Utgave: 1

Gyldig fra: 2014-01-22

Utarbeidet av: UH

Godkjent av: TS

Kalibreringslogg til IR-termometer	Mangelfull		
Tømming av vaskevann og malingsrester		Ikke i henhold til kommunale regelverk	
Interne rutiner	Ufullstendig	Mangler fullstendig	
<b>Egenkontroll</b>			
Påføringsmengde	Ufullstendig ført	Ikke opprettholdt nødvendig hyppighet	Unnlatt over lengre tid
Trefuktighet	Ufullstendig ført	Ikke opprettholdt nødvendig hyppighet	Unnlatt over lengre tid
Overflatetemperatur	Ufullstendig ført	Ikke opprettholdt nødvendig hyppighet	Unnlatt over lengre tid
<b>Råstoffer</b>			
Lagring av ubehandlede kledningsbord		Ikke lagret tørt, beskyttet mot nedbør og direkte sollys	
Oppbevaring av produkter til overflatebehandling		Under angitt minimumstemperatur fra leverandør. Hvis ikke angitt gjelder $\geq 15^{\circ}\text{C}$	
<b>Produktkontroll</b>			
Pakkelapper	Ikke i overensstemmelse med produkt/merking		
Emballering/lagring	Mangelfull		
Filmtykkelse		Underkjent filmtykkelse målt på prøver tatt fra bedriftens lager ved kontrollbesøk	
Trefuktighet	Gjennomsnitt på 10 prøver $>19\%$ eller 2 eller flere målinger $>22\%$		



### 3. Rapportering og oppfølging av sanksjoner

Når det ved ekstern kontroll er funnet et eller flere avvik av kategori A, skal bedriftens utbedring og evaluering følges opp ved neste kontrollbesøk.

Hvis en bedrift har 3 avvik av kategori A, det vil si 6 straffeprikker, forstås dette som et avvik av kategori B og behandles deretter.

Når det ved ekstern kontroll er funnet et eller flere avvik av kategori B, kan kontrollør kreve at bedriften skriftlig rapporterer utbedringer innen en frist som blir gitt ved kontrollbesøk.

Avvik som ikke er lukket ved neste kontrollbesøk oppgraderes automatisk til et høyere nivå.

Når det ved ekstern kontroll er funnet et avvik av kategori C, eller det er gitt mer enn 18 straffeprikker, skal bedriftens utbedring og evaluering følges opp med ekstrakontroll. Alle avvik av kategori C og ekstrakontroller skal omgående rapporteres til Styret. Alt arbeid forbinnet med ekstrakontrollen faktureres bedriften i tillegg til Kledningskontrollens årsavgift.

### 4. Tidsbegrenset tap av retten til å merke

Tidsbegrenset tap av retten til å merke utløses når to etterfølgende kontroller har medført ekstrakontroll innenfor samme kontrollfelt, eller det avdekkes feil som grovt bryter med Kledningskontrollens basiskrav. Tapet av retten til å merke skal meddeles Styret. Bedriften kan begynne å merke igjen når den har verifisert at den har tatt de nødvendige grep som gjør at den tilfredsstiller alle krav til en medlemsbedrift i Kledningskontrollen.

### 5. Ekskludering

Ekskludering av et medlem kan foretas dersom medlemmet har handlet grovt uaktsomt, eller med overlegg ikke har etterlevd gjeldende krav i Kledningskontrollen over lengre tid.